

Travaux au Château Sarolea : Août 2010

Pour les Cherattois qui descendent la rue Cesaro (anciennement rue du Curé) , il est incontestablement remarquable que quelque chose bouge au niveau du Château Sarolea .

Des machines et camions rentrent et sortent du parc du château, des bruits de travaux sont facilement perceptibles. Quelque chose se passe derrière les murs... et même au-dessus de ces murs de clôture.

D'ailleurs, si l'on regarde dans la cour au nord du château, là où habitait Madame Gerhards – Asnong, on remarque que la maison a été débarrassée de ce qui « encombrait » son entrée. Me Gerhards est allée habiter chez sa fille, dans la même cour et les ouvriers du chantier utilisent la maison où elle habitait.

Ces ouvriers ont nettoyé les parterres en façade de la rue de Visé, déblayé et arasé le devant proche de la façade ouest.



Le parc a été déblayé de tout ce qui l'encombrait - arbres tombés, branchages, buissons et ronces – et présente actuellement une surface dégagée. On peut peut-être regretter la disparition de la grande vasque circulaire qui garnissait le parc au temps de sa splendeur , vasque qui montrait un superbe massif de fleurs et une fontaine, à ceux qui passaient la majestueuse entrée encadrée des beaux piliers encadrant le monogramme de Gilles de Sarolea.



Le fond du parc cache encore, tant qu'à présent, une mare d'eau abritant des batraciens, canards et autres plantes aquatiques, mare provenant d'un défaut d'écoulement des eaux du ruisseau de Cheratte qui passe au fond de ce parc. Probablement cette mare sera-t-elle comblée par des déversements de terres et de gravats.



Le mur bordant le parc le long de la rue Cesaro, mur en mauvais état dont une partie déjà s'est effondré, présente un recouvrement important de lierres et autres plantes grimpantes, qui s'incrustent dans les joints des briques et descendent celles-ci. Les branches hautes des arbres du parc surplombent la rue Cesaro, menaçant, lors des grands vents, de faire tomber des branches sur la chaussée.



Une grande partie des arbres ont été retailés, et le dessus d'une bonne moitié du mur a été débarrassé des lierres qui l'encombraient. Le mur montre ses plaies – briques descellées, trous, dessus de porte disparu...- une bonne restauration sera nécessaire.

